

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423) 243-28-27, Email: gu\_mchs\_pk@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Фрунзенского района г. Владивостока**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**690003, г. Владивосток, ул. Чернышевского, 15, (423) 241-46-46**

**Email: ond-frunz\_vld@mchs25.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,  
номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 173/1/1  
по устранению нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 151 общеразвивающего вида г. Владивостока»*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Фрунзенского района г. Владивостока  
УНДиПР ГУ МЧС России по ПК майора в. службы К.Ю. Потоцкого  
№ 173 от «15» апреля 2016 года,*

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с

|        |     |       |      |    |      |    |         |    |      |    |      |                   |       |
|--------|-----|-------|------|----|------|----|---------|----|------|----|------|-------------------|-------|
| « 11 » | мая | 20 16 | г. с | 12 | час. | 00 | мин. до | 13 | час. | 00 | мин. | Продолжительность | 1 час |
| « 23 » | мая | 20 16 | г. с | 13 | час. | 00 | мин. до | 14 | час. | 00 | мин. | Продолжительность | 1 час |

проведена проверка (**плановая**)

*государственным инспектором Фрунзенского района г. Владивостока*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

*по пожарному надзору — Александровым Владиславом Владиславовичем*

проводившего мероприятие по надзору,

*здания и помещений МБДОУ «Детский сад № 151»*

наименование объекта надзора и его адрес)

*расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, 25 «А»*

совместно с

*Гордеевой Светланой Александровной – заведующим*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

*МБДОУ «Детский сад № 151», тел. 8-984-199-50-70*

участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Вам необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N<br>Пре<br>дпи<br>сан<br>ия | Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности  | Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Дата окончания срока устранения нарушений | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------------------|---|---|---|--|
| 1                            | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1.                           | <p>На путях эвакуации во всех коридорах и лестничных клетках здания на всех этажах отсутствуют указательные элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, а именно: знаки пожарной безопасности указывающие места размещения средств противопожарной защиты (огнетушителей, пожарных шкафов, кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики, мест размещения телефонов, по которым можно вызвать пожарную охрану); направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, линии обозначающие контур дверей эвакуационных выходов; знаки указывающие как открываются двери; поэтажное цифровое обозначение этажей здания; сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами ("елочка") зеленого и желтовато-белого (белого) цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации. Указанные элементы должны быть выполнены из фотолюминесцентных материалов, монтаж которых осуществляется лицами, имеющими соответствующую лицензию на данный вид работ согласно разработанного проекта.</p> | <p>п.33, п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 г. № 474; п.1.1, п.1.2, п.2.6 Табл.2 и Табл.3 НПБ 160-97; п.1, п.5.1.1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п.6.3.1, п.6.3.2 Табл.2, п.7.2.5, Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.1 и Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1, п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.6.1, п.6.4, п.6.6., п.6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.7, п.6.6.8, п.6.7, п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225</p> | 15.05.2017 г.                             |  |
| 2.                           | <p>Аварийное эвакуационное освещение установлено не во всем здании, а именно отсутствуют лампы: в малом (северном) крыле здания, в пересечении коридоров (изменении направления), в местах размещения средств пожаротушения и планов эвакуации.</p>   | <p>п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.105 СП 52.13330.2011</p>  | 15.05.2017 г.                             |  |
| 3.                           | <p>Полы всех помещений детского сада на всех этажах здания отделаны горючим материалом (линолеумом), на который отсутствует (не предоставлен) сертификат пожарной безопасности или декларация соответствия с указанием класса пожарной опасности примененного</p>   | <p>п.21 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.52, ч.7 ст.134 Табл. № 28 и № 29, ст.145, ст.149, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.4, п.7.1, п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009</p>  | 15.05.2017 г.                             |  |

|     |   |  |               |  |
|-----|---|--|---------------|--|
|     | материала не ниже КМ2. Также отсутствуют (не предоставлены) подтверждающие документы (акты скрытых работ) о монтаже конкретной марки (типа) линолеумома и соответствия его принадлежности к какому-либо сертификату (в случае если такие сертификаты будут предоставлены).  |  |               |  |
| 4.  | Помещение игровой комнаты площадью более 60 м <sup>2</sup> (помещение №18 согласно тех. паспорта в западной части здания) на 2-м здания не оборудовано аварийным эвакуационным освещением.  | п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, п.7.108 СП 52.13330.2011 | 15.05.2017 г. |  |
| 5.  | Запасной эвакуационный выход из «групповой ячейки № 5» (помещения № 14,16-21 согласно тех. паспорта в западной части здания) на 2-м этаже здания не соответствует требованиям предъявляемым к эвакуационным, так как конструкции металлической наружной открытой эвакуационной лестницы не прошли эксплуатационные испытания (все элементы лестницы не прошли по степени надежности). | п.24 ППР в РФ; НПБ 245-01  | 15.05.2017 г. |  |
| 6.  | Запоры (замки) на двери запасного эвакуационного выхода из «групповой ячейки № 5» (помещения № 14,16-21 согласно тех. паспорта в западной части здания) на 2-м этаже здания на наружную открытую эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установленные замки на дверях открываются только с помощью ключа).                    | п.35 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009   | 15.05.2017 г. |  |
| 7.  | В помещении «групповой ячейки № 4» (помещения № 10-13,15 согласно тех. паспорта в юго-западной части здания) на 2-м этаже здания отсутствует 2-й (запасной) эвакуационный выход.  | ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12, п.4.2.4 СП 1.13130.2009  | 15.05.2017 г. |  |
| 8.  | Помещение музыкального зала площадью более 60 м <sup>2</sup> (помещение № 26 согласно тех. паспорта) на 2-м здания не оборудовано аварийным эвакуационным освещением.   | п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, п.7.108 СП 52.13330.2011 | 15.05.2017 г. |  |
| 9.  | Помещение игровой комнаты площадью более 60 м <sup>2</sup> (помещение № 20 согласно тех. паспорта в западной части здания) на 1-м здания не оборудовано аварийным эвакуационным освещением.   | п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, п.7.108 СП 52.13330.2011 | 15.05.2017 г. |  |
| 10. | В помещении «групповой ячейки №   | ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ;  | 15.05.2017 г. |  |

|     |   |  |               |  |
|-----|---|--|---------------|--|
|     | 7» (помещения № 11-17 согласно тех. паспорта в юго-западной части здания) на 1-м этаже здания 2-й (запасной) эвакуационный выход не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным, так как запасной выход расположен, не рассредоточено от основного выхода (минимальное расстояние между выходами должно быть не менее 14 метров).  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.15* СНИП 21-01-97*; п.5.2.12, п.4.2.4 СП 1.13130.2009  |               |  |
| 11. | В помещении «групповой ячейки № 3» (помещения № 4-9 согласно тех. паспорта) на 2-м этаже здания отсутствует 2-й (запасной) эвакуационный выход.   | ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.12* СНИП 21-01-97*; п.5.2.12, п.4.2.4 СП 1.13130.2009  | 15.05.2017 г. |  |
| 12. | Запасной эвакуационный выход из «групповой ячейки № 2» (помещения № 1-3,32-34 согласно тех. паспорта в восточной части здания) на 2-м этаже здания не соответствует требованиям предъявляемым к эвакуационным, так как конструкции металлической наружной открытой эвакуационной лестницы не прошли эксплуатационные испытания (все элементы лестницы не прошли по степени надежности). | п.24 ППР в РФ; НПБ 245-01  | 15.05.2017 г. |  |
| 13. | Запоры (замки) на двери запасного эвакуационного выхода из «групповой ячейки № 2» (помещения № 1-3,32-34 согласно тех. паспорта в восточной части здания) на 2-м этаже здания на наружную открытую эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установленные замки на дверях открываются только с помощью ключа).                    | п.35 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНИП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009   | 15.05.2017 г. |  |
| 14. | Помещение игровой комнаты площадью более 60 м <sup>2</sup> (помещение № 1 согласно тех. паспорта в восточной части здания) на 2-м этаже здания не оборудовано аварийным эвакуационным освещением.   | п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНИП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, п.7.108 СП 52.13330.2011 | 15.05.2017 г. |  |
| 15. | Запоры (замки) на двери запасного эвакуационного выхода из «групповой ячейки № 1» (помещения № 1-3,59-62 согласно тех. паспорта в восточной части здания) на 1-м этаже здания на наружную открытую эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установленные замки на дверях открываются только с помощью ключа).                    | п.35 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНИП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009   | 15.05.2017 г. |  |
| 16. | Помещение игровой комнаты площадью более 60 м <sup>2</sup> (помещение   | п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1   | 15.05.2017 г. |  |

|     |  |   |               |  |
|-----|--|---|---------------|--|
|     | № 1 согласно тех. паспорта в восточной части здания) на 1-м здании не оборудовано аварийным эвакуационным освещением.  | ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, п.7.108 СП 52.13330.2011                           |               |  |
| 17. | В помещении «нефункционирующей групповой ячейки » (помещения № 11-17 согласно тех. паспорта в юго-восточной части здания) на 1-м этаже здания 2-й (запасной) эвакуационный выход не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным, так как запасной выход расположен, не рассредоточено от основного выхода (минимальное расстояние между выходами должно быть не менее 14 метров). | ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.15* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12, п.4.2.4 СП 1.13130.2009 | 15.05.2017 г. |  |
| 18. | Запасной эвакуационный выход из «групповой ячейки № 10» (помещения № 35-39 согласно тех. паспорта в северо-западной части здания) на 2-м этаже здания не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным, так как конструкции металлической наружной открытой эвакуационной лестницы не прошли эксплуатационные испытания (все элементы лестницы не прошли по степени надежности).    |   | 15.05.2017 г. |  |
| 19. | Запоры (замки) на двери запасного эвакуационного выхода из «групповой ячейки № 10» (помещения № 35-39 согласно тех. паспорта в северо-западной части здания) на 2-м этаже здания на наружную открытую эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установленные замки на дверях открываются только с помощью ключа).                        | п.35 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009          | 15.05.2017 г. |  |
| 20. | Запасной эвакуационный выход из «групповой ячейки № 11» (помещения № 40-47 согласно тех. паспорта в северо-восточной части здания) на 2-м этаже здания не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным, так как конструкции металлической наружной открытой эвакуационной лестницы не прошли эксплуатационные испытания (все элементы лестницы не прошли по степени надежности).   | п.24 ППР в РФ; НПБ 245-01   | 15.05.2017 г. |  |
| 21. | Запоры (замки) на двери запасного эвакуационного выхода из «групповой ячейки № 11» (помещения № 40-47 согласно тех.  | п.35 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*;                                  | 15.05.2017 г. |  |

|     |  |  |               |  |
|-----|--|--|---------------|--|
|     | паспорта в северо-восточной части здания) на 2-м этаже здания на наружную открытую эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установленные замки на дверях открываются только с помощью ключа).   | п.4.2.7 СП 1.13130.2009  |               |  |
| 22. | В помещении «групповой ячейки № 8» (помещения № 43-48 согласно тех. паспорта в северо-западной части здания) на 1-м этаже здания 2-й (запасной) эвакуационный выход не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным, так как запасной выход расположен, не рассредоточено от основного выхода (минимальное расстояние между выходами должно быть не менее 15 метров).  | ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.15* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12, п.4.2.4 СП 1.13130.2009  | 15.05.2017 г. |  |
| 23. | В помещении «групповой ячейки № 9» (помещения № 49-57 согласно тех. паспорта в северо-восточной части здания) на 1-м этаже здания 2-й (запасной) эвакуационный выход не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным, так как запасной выход расположен, не рассредоточено от основного выхода (минимальное расстояние между выходами должно быть не менее 15 метров). | ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.15* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12, п.4.2.4 СП 1.13130.2009  | 15.05.2017 г. |  |
| 24. | Запоры (замки) на двери запасного эвакуационного выхода из «групповой ячейки № 9» (помещения № 49-57 согласно тех. паспорта в северо-восточной части здания) на 1-м этаже здания на наружную открытую эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установленные замки на дверях открываются только с помощью ключа).            | п.35 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009   | 15.05.2017 г. |  |
| 25. | Часть кабелей и проводов систем противопожарной защиты (далее СПЗ), проложенные одиночно и групповой, не имеют требуемых показателей пожарной опасности по нераспространению горения и дымообразования (отсутствует соответствующая маркировка на кабелях пожарной сигнализации).  | ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.103, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013; п.4.1, п.4.5 СП 6.13130.2009; ГОСТ Р 53315; ГОСТ Р 53316 | 15.05.2017 г. |  |
| 26. | В здании шлейфы пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики проложены совместно с линиями электрических кабелей с напряжением 110 В и более в одном кабеле канале.   | ст.1, ст.20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.103, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.13 СП 6.13130.2009; п.4.14 СП 6.13130.2013                                  | 15.05.2017 г. |  |

|     |  |               |               |  |
|-----|--|---------------|---------------|--|
| 27. | На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения (проект и паспорта на установленное оборудование). | п.61 ППР в РФ | 15.05.2017 г. |  |
|-----|--|---------------|---------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Фрунзенского района г. Владивостока  
по пожарному надзору Александров Владислав Владиславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 23 " 05 2016 г.

(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 23 " 05 2016 г.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору